



ಹಾಬುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್

ಕಳಚಿದ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಜೋಡಣೆ

ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಮಾಡಿದ ಮಾಪಕಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ

74

ದಿನಾಂಕ	ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾದರಿ	ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರ						ಮಾಪಕ ತೆಗೆಯಲು ಕಾರಣಗಳು	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಜೋಡಿಸಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ							ಷರಾ
			ಫೇಸ್	ಅಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ			ಫೇಸ್	ಅಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	ಸರಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಸಹಾಯಕರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ	
14/9/2022	RG4RPL-4444	LT1	50	5-30A	LT	2312415	3689		Mechanical meter replacement Stable.	ರಾಜೇಶ್ವರಿ	50	5-30A	LT	CD0185316	00000			
14/9/2022	RPL-20674	LT(9)	50	5-30A	LT	3853075	795		Main side line burst, current not supply.	ಶಿವಪ್ರಸಾದ್	50	5-30A	LT	98142764	00000			ನಿರ್ದೋಷ
15/9/2022	R64MHL278	LT1				Reconnection				ಮುಂಬೇಲೆ ಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ M. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, Rt. No: 4899100006678 ₹ 6000 Paid	50	5-30A	LT	95904419	00000			
16/09/2022	HWP-519	LT(12)	80	5-30A	LT	84161298	1008		Permanent disconnection near Bus of Bank of Baroda	ಶಿವಪ್ರಸಾದ್								ನಿರ್ದೋಷ
16/09/2022	H-1558	LT(12)	80	5-30A	LT	41135839	4269		Due to pressure	ಶಿವಪ್ರಸಾದ್								ನಿರ್ದೋಷ
16-9-2022	HWP-546	LT7	50	5-30A	LT	00131554	797		Due to pressure	ಶಿವಪ್ರಸಾದ್								
16-9-22	R64MPL 2281	LT	50	5-30A	Capital	3773042	1210		Medical Meter replaced	ಶಿವಪ್ರಸಾದ್	50	5-30A	LT	CD 025890	0000			ನಿರ್ದೋಷ