



ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್

ಕಳೆದ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಜೋಡಣೆ

ವಿವರಣೆ	ಕಾರ್. ಕಾರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಥಳದ ಮಾದರಿ	ಕಳೆದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ				ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಲು ಕಾರಣಗಳು
			ಫೇಸ್	ಲಂಚರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲಂಚರ್ ಮತ್ತು ಡಿವೀನ್
21/07/2023	IP 30	LTACU	3X5-30A	Remco	010678	3271	P. D
16/08/2023	AL 25119	LT2	25-5A	BHEL	655099	8762	ಗಿರಿಶ ಭೀಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರಣಗಳು
16/08/2023	409	LT2	5-30A	Linkwell	08353158	2614.6	Link fault
16/08/2023	AL 67435	LT2	5-30A	Linkwell	001044093	2506	mtc burn Q.no-33129 Amount-934, 17/8/2023
16/08/2023	AL 63279	LT2	5-30A	Linkwell	00076944	No display	mtc
17/8/23	R6BL54454	LT1	5-30A	Linkwell	00058712	No display	mtc
16/08/2023	SLG9841	LT2	5-30A	Linkwell	00011826	No display	mtc

ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಮಾಹಿತಿ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಸೋಲಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

ವಿವರಣೆ	ಕಾರ್. ಕಾರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಥಳದ ಮಾದರಿ	ಕಳೆದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ				ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಲು ಕಾರಣಗಳು
			ಫೇಸ್	ಲಂಚರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲಂಚರ್ ಮತ್ತು ಡಿವೀನ್
16/08/2023	IP 30	LTACU	3X5-30A	Remco	010678	3271	P. D
16/08/2023	AL 25119	LT2	25-5A	BHEL	655099	8762	ಗಿರಿಶ ಭೀಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರಣಗಳು
16/08/2023	409	LT2	5-30A	Linkwell	08353158	2614.6	Link fault
16/08/2023	AL 67435	LT2	5-30A	Linkwell	001044093	2506	mtc burn Q.no-33129 Amount-934, 17/8/2023
16/08/2023	AL 63279	LT2	5-30A	Linkwell	00076944	No display	mtc
17/8/23	R6BL54454	LT1	5-30A	Linkwell	00058712	No display	mtc
16/08/2023	SLG9841	LT2	5-30A	Linkwell	00011826	No display	mtc