

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

[illegible]

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.....೬೬/೪೫.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ

ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ.....1466/-.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-.....28/10/22.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ

ಸೀವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ

ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- 

ಮಾಪಕರ ಕೃತಿಯ :- 00072086

ಮಾಪಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-30A

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 459

## ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

*Maryanne*  
ಕರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,

ತಗಡೂರು.