

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ೧/೦ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ..... NTL 5659ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ..... 2693/-ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-..... 29/10/22ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- LT
ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 62/17890
ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-20A
ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 1779"

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

Mary Matha &
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,

ತಗಡೂರು.