

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ 9075 ಇವರ
ಗೃಹಬಳಕೆ/ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ
ಬಾಕಿ ರೂ.....112180/-.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-.....22/10/22.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಸೇವಾ
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ
ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- 105

ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :-

ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 25 to 5A

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 11272

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಜಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,
ತಗಡೂರು.