

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ

.....

.....

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ
ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ.....1704/.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-.....29/10/2020.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- LOT

ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 2168345

ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-20A

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 413

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

.....

ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,

ತಗಡೂರು.