

## ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ .....ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ.....ತಹಶೀಲ್ದಾರ್.....

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ MSL 4627.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ  
ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ.....2709/-.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-29/10/2022.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ  
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ  
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- 15  
ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 40955740  
ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-20A  
ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 60

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

M. S. Sathya  
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,

ತಗಡೂರು.