

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀಅಧೀಶ್.....ಬಿ.ಎ.ಎ...... ಇವರ
ಗೃಹಬಳಕೆ/ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.....MSL 90147.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ
ಬಾಕಿ ರೂ.....2214/-.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-.....22/10/22.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಸೇವಾ
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ
ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ

:- LS

ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ

:- 928/8165

ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

:- 5-20A

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್

:- 34

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

Mangunalla S
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,
ತಗಡೂರು.