

## ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ..... ಶ್ರೀಮತಿ ..... ಎಂ. ಕುಮಾರಿ, ..... ಕಾಡು .....

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ..... NS TL 12481 .....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ..... 2307/- .....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-..... 29/10/22 .....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- LT  
ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- CD 0160897  
ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-30A  
ಆಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 122

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

Mangunath  
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,

ತಗಡೂರು.