



ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್

ಕಳಚಿದ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಜೋಡಣೆ

ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಮಾಡಿದ ಮಾಪಕಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ

79

ದಿನಾಂಕ	ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಮಾರಕ ಮಾದರಿ	ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರ				ಮಾಪಕ ತೆಗೆಯಲು ಕಾರಣಗಳು	ಮಾಪಕ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಫೋನ್	ಜೋಡಿಸಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ				ಮಾಪಕ
			ಫೋನ್	ಅಂಚೆ	ಮಾಪಕ ಮಾದರಿ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂತಿಮ ರೀತಿ			ಮಾಪಕ ಮಾದರಿ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂಚೆ	ಮಾಪಕ ಮಾದರಿ	
09/11/2022	26	LT	5-30A	LT	41064897	224	Display Problem	ಮನರಂಜಿ	54	5-30A	95803897	0000	5-30A	95803897
01/10/2022	LT 610	LT	5-30A	LT	98142370	324	ಗ್ರಾಹಕ ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಸಂಕರ ತಡೆಗಟ್ಟುವ	ಮನರಂಜಿ 75, 510 ಕರೋನಿಕ್ 75 ಮೋಟರ್ ಕಾರ್						
02/10/2022	H-10751	LT	5-30A	LT	6054058	0379	ಕ್ರಾಂತಿರೂಪಿ ಅಂಗಮಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ	ಮನರಂಜಿ 10/0 ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ						
02/10/2022	RGYH-2675	LT	5-30A	LT	622963	0782	MBO Cost paid RT no - 35089 7-10-22	ಮನರಂಜಿ 10/0 ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ						
02/10/2022	589-411H	LT	5-30A	LT	97069555	01387	ಗ್ರಾಹಕ ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಸಂಕರ ತಡೆಗಟ್ಟುವ	ಮನರಂಜಿ 10/0 ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ						
03/10/2022	H-558	LT	5-30A	LT	89213	0822	ಕ್ರಾಂತಿರೂಪಿ ಅಂಗಮಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ	ಮನರಂಜಿ 10/0 ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ						
03/10/2022	BK-66	LT	5-30A	LT										

ದಿನಾಂಕ	ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಮಾರಕ ಮಾದರಿ	ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರ				ಮಾಪಕ ತೆಗೆಯಲು ಕಾರಣಗಳು	ಮಾಪಕ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಫೋನ್	ಜೋಡಿಸಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ				ಮಾಪಕ
			ಫೋನ್	ಅಂಚೆ	ಮಾಪಕ ಮಾದರಿ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂತಿಮ ರೀತಿ			ಮಾಪಕ ಮಾದರಿ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂಚೆ	ಮಾಪಕ ಮಾದರಿ	
02/10/2022	589-411H	LT	5-30A	LT	97069555	01387	ಗ್ರಾಹಕ ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಸಂಕರ ತಡೆಗಟ್ಟುವ	ಮನರಂಜಿ 10/0 ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ						
03/10/2022	H-558	LT	5-30A	LT	89213	0822	ಕ್ರಾಂತಿರೂಪಿ ಅಂಗಮಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ	ಮನರಂಜಿ 10/0 ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ						
03/10/2022	BK-66	LT	5-30A	LT										