



ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್

ಕಳಚಿದ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಜೋಡಣೆ

ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಮಾಡಿದ ಮಾಪಕಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ

74

ದಿನಾಂಕ	ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಥಾವರದ ಮಾದರಿ	ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರ					ಮಾಪಕ ತೆಗೆಯಲು ಕಾರಣಗಳು	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಫೇಸ್	ಜೋಡಿಸಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ						ಷರಾ
			ಫೇಸ್	ಆಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್				ಆಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಸಹಾಯಕಾಧೀಶರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	
14/9/2022	RG4RPL-4444	LT1	SD	5-30A	LT	2312415	3689	Mechanical meter Replacement Static.	ರಾಜೇಶ್ವರಿ	SD	5-30A	LT	200185316	000000			
14/9/2022	RPL-20674	LT2(10)	SD	5-30A	LT	93853075	795	main side line burnt; current not supply. compl	ರಾಜೇಶ್ವರಿ	SD	5-30A	LT	98142764	000000			up date
15/9/2022	RG4RPL-4444	LT1						Reconnection	ಮಂಜೇಗೌಡ S/O ದೊಡ್ಡೆಂದಿ M. ದೊಡ್ಡೆಂದಿ RT. No: 4999100006678 ₹ 6000 Paid	SD	5-30A	LT	95904419	000000			
16/09/2022	HWP-519	LT2(12)	SD	5-30A	LT	84161298	1008	Permanent disconnection	H.L. Shivashankar near Bank of Baroda Hirishave								Shri H.C. Sridhar.P.
16/09/2022	H-1558	LT2(12)	SD	5-30A	LT	41135839	4269	Due to fire	Pullacuramy (Ramach. dargah) Hirishave								Shri H.C. Sridhar.P.
16-9-2022	HWP-546	LT 7	SD	5-30A	LT	00131554	762	ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡೆಂದಿ	ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡೆಂದಿ								
15-09-22	RG4RPL 2281	LT1	SD	5-30A	Capital	5773042	1200	Mechanical Meter replacement	ಮಾಧವೇಶ್ವರಿ	SD	5-30A	LT	0025899	000000			Vinay yegesh