ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್

C.E.S.C. MYSORE

ಕಳಚಿದ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಜೋಡಣೆ

ದಿನಾಂಕ	ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಥಾವರದ ಮಾದರಿ	ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರ: ಫೇಸ್	ಆಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್	ಸ್ವೀಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಾಪಕ ತೆಗೆಯಲು ಕಾರಣಗಳು
29/9/22	MRL/37	LT2	Sd	5-30A	L&T	41064897	NV		Display Problem
01/10/22	HTP 610	LT7	1D	5-30A	L&T	98142740	324		ಗ್ರಾಹಕರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂತಕ್ತ ತಪಹೆಂದ್ರದಿಂದ
07/10/2022	H-4875	LT3	Sd	5-30A	L&G	CC054038	02579		ಗ್ರಾಹಕರು ತೋಟಮನೆ ಬದಿಗಿನ ತೆಂಪು ಬಿಗಾಡಿ ಯವ ಕಿರಣ ಮಾಪಕಿಸುವ ಸ್ಟೀಕ್ ತಂದು R+R ಬಳಿಯಲಾಗಿದೆ
07/10/2022	RGVH-2675	LT1	Sd	5-20A	Capital	3229963	07782		MBO Cost paid RT NO - 35089 7-10-22.
07/10/2022	HTP-485								
13/10/2022	H-558	LT2(a)	Sd	5-30A	L&G	27069555	01387		ಗ್ರಾಹಕರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಮೀಟರ್ ಬದಲಾವಣೆ
13/10/2022	BK-66	LT2(a)	Sd	5-30A	Avion	89213	00822		ಗ್ರಾಹಕರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಟರ್ ಬದಲಾ

ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಮಾಡಿದ ಮಾಪಕಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ

ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಫೇಸ್	ಜೋಡಿಸಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ: ಅಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಸಹಾಯಕಾಭಿಯಂತರರ ಕಳಿದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
ಮೂರ್ತಿ (ಕೃಷಿ)	Sd	5-30A	L&T	95803897	00000				Suresh upload
ಮಂಜುನಾಥ್ T S S/O ಕೆಂಪೇಗೌಡ T.C ಮೇರೆಗೆ ಕಿರಣ ಅಳವಡಿಕೆ									
ಪಾರ್ವತಮ್ಮ W/O ಕೆಂಪಿರಾಜು ಮೇರೆಗೆ ~~ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್~~ ಕೃಷಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಟ್ಟ -									ಶಂಕರ್ updated
ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಮನೆ ನಂಬರ್ - 59	Sd	5-30A	LT	95802913	00000	-			ಅಕ್ಷರ updated
ಶಿವನಾಯಕ -									updated 13/10/22
									updated