# ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್

ಕಳಚಿದ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಜೋಡಣೆ

# ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಮಾಡಿದ ಮಾಪಕಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ



| ದಿನಾಂಕ | ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ | ಸ್ವಾವರದ ಮಾದರಿ | ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರ: ಫೇಸ್ | ಆಂಪೇರ್ | ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ | ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ | ಸ್ವೀಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ | ಮಾಪಕ ತೆಗೆಯಲು ಕಾರಣಗಳು | ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ | ಫೇಸ್ | ಜೋಡಿಸಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ: ಅಂಪೇರ್ | ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ | ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ | ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ | ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6/22 | KHL 24068 | LT2 | Sf | 5-30A | L&T | 41033229 | No Display | | Invisible | ಕಿಟಲು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ | Sf | 5.30A | L&T | 98143729 | 00000 | | | updated Suresh |
| 1/6/22 | DKHL 36984 | LT2 | Sf | 5.30A | L&T | 00013119 | 793 | | MNR | ಕಿಟಲು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ | Sf | 5.30A | L&T | 98143743 | 00000 | | | updated Suresh |
| 2/06/22 | HP 20086 | LT6 | 3ϕ | 5-30A | L&G | D705704 | 15790 | | Meter Burnt out | ಬೆಳ್ಳಗಿರಹಳ್ಳಿ | 3ϕ | 5-30A | L&T | 19388615 | 00000 | | | updated ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾಳ |
| 2/06/22 | TWP 27692 | LT6 | 3ϕ | 5-30A | L&G | D705704 | 2890 | | Meter Burnt out | ಅಲ್ಲಿನಹಳ್ಳಿ ಬೂತ್ | 3ϕ | 5-30A | LT | 19388646 | 00000 | | | ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾಳ updated |
| 04-06-22 | HTP-529 | LT | Sf | 5-30A | L&G | 00024450 | 2.352 | | ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ | ಮಲ್ಲಿನಹಳ್ಳಿ | | | | | | | | ಭರಮಸ್ವಾಮಿ |
| 04-06-22 | HTP-493 | LT | 3ϕ | 5-30A | L&G | C967114 | 26156 | | ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ. Issue ಆದ ದಿಂದ BLGL-44236 TP meter Continue ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. | | | | | | | | | |
| 01/06/2022 | BML-117 | | | Recommission | | | | | | | Sf | 5-30A | LT | 98142771 | 00000 | | | ಭೂಮಿಕಾಶ್ರೀ |