ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ .....ಬಸವರಾಜ S/o ಸಿದ್ದಬಸವಯ್ಯ, ಕೆ.ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ.....

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.....GH 45.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ.....1726/-.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-.....3/11/22.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- L&T

ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 41098076

ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-20A

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 790

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

Manjunatha-S

ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,

ತಗಡೂರು.