

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ


ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ೧೫ ೮/೦ ಎಂಕೆ೪.....

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ..... TD 6777.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ
ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ..... 2159/-.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-..... 24/11/22.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- ೬೮
ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 9367/676
ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-20
ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 95

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ


ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,
ತಗಡೂರು.