

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

✓ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ &/o ಸೋನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಳಸಂತೆ.....

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ..... 44/31.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ

ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ..... 2285/-.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-..... 02/11/22.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ

ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- LAT

ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :-

ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-20A

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 7751

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಕರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,
ತಗಡೂರು.