

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ..... ಶ್ರೀಮತಿ ..... ಶ್ರೀಮತಿ .....

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ..... TYL 2749.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ  
ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ..... 987/-.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-..... 28/11/27.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ  
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ  
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- AT  
ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 3213280  
ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-  
ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 3073

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ  
Mangalath  
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  
ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,  
ತಗಡೂರು.