


ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ CDPO, ಸಿಕ್ಕಿಂ

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ..... NSTL 3285 ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ
ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ..... 5633/ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-..... 3/11/22ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- LT
ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 20404695
ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-20 A
ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 41

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,
ತಗಡೂರು.