

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿDr. N. S. N......

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.....NSJC 5823.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ
ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ.....1574/-.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-.....02/11/2022.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- LS
ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 51410384
ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-20A
ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 6350

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

Manguntha S
ಕರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ವಾ ಶಾಖೆ,

ತಗಡೂರು.