

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾ ದೇವಿ, ೧೨/೧೧/೨೦೧೮

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ
ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ.....2007/-.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-.....2/11/2022.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- ೮೫

ಮಾಪಕರ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 164362

ಮಾಪಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-20 A

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 413

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

Manguntha. 5
கிரியை அஞ்சினியர்(வி),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ'ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,

ತಗಡೂರು.