

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹೊ ಎಸ್ಕೋವಾನ್, ಎಸ್ಕೋವಾನ್
✓ 11/17/73

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.....NSL 10172.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ

ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ.....೨೯೩೨.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-.....೦೩/೧೧/೨೨.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ

ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- ೮೫

ಮಾಪಕರ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 61096463

ಮಾಪಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-20A

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- '23'

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

Mangalath. S
ಕರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,

ತಗಡೂರು.