

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ..... ೧/೧ ..... ೨೦೨೨, ..... ೨೨/೧೧/೨೨

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ..... NSL 12515 .....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ  
ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ..... 6660/- .....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-..... 03/11/22 .....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ  
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ  
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.


ತಯಾರಿಕೆ :- 15

ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 56796680

ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-20A

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 1231

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ



ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,

ತಗಡೂರು.