


ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ...ಬಿ.ಕೆ.ಶಾಸ್ತ್ರಿ...ಎ/ಎ...ಮ.ಕೂಲ್,...ಮುಲ್ಲಾಪುರ.....

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ...NS/L 12492...ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ
ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ.....3569/-...ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-.....03/11/22...ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ತಯಾರಿಕೆ :- LAT
ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- CD0160397
ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-30A
ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 589

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,
ತಗಡೂರು.