

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ


ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಕೆ 8/0 ಸಿವಗ, 3/11/22
ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ..... 1657L/2499ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ

ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ..... 8412/-ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-..... 3/11/22ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- 109
ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- CD0255721
ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-70A
ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 34

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ


ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,
ತಗಡೂರು.