

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಖ್ಯೆ NSL 9038 ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.....
ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ.....5633/-.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-...28/12/21.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ

ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- 145

ಮಾಪಕರ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 61061802

ಮಾಪಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 570A

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- '1230'

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ


 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ರು ಪಾ ಶಾಖೆ,

ತಗಡೂರು.