

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ೨೦೨೨

.....

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ..... NSITC/10003.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ
ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ..... 1159/-.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-..... 28/12/22.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,


ತಯಾರಿಕೆ :- L&T

ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 61059783

ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-30A

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- "88"

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ



ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,

ತಗಡೂರು.