

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳೀಯಾಧಿಕಾರಿ.....

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಿಕ್ಷೆ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ BLKUNST 15877.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ..... 1505/-.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-..... 30/12/22.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.


ತಯಾರಿಕೆ :- 157

ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :-

ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-20A

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 115

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ


ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,

ತಗಡೂರು.