



ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್

ಕಳಚಿದ ಮತ್ತು ಮನರ್ ಜೋಡಣೆ

ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಮಾಡಿದ ಮಾಪಕಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ

85

ದಿನಾಂಕ	ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಥಾವರದ ಮಾದರಿ	ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರ						ಮಾಪಕ ತೆಗೆಯಲು ಕಾರಣಗಳು	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ನೋಡಿಸಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ							ಇತರೆ
			ಫೇಸ್	ಆಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಂತರಿಕ ರೀಡಿಂಗ್	ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ			ಫೇಸ್	ಆಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಇತರೆ ವಿವರ	
17/11/2022	AYL-105	L42(ಎ)	Single phase	2.5.10A	146	2404406	5904		ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ		Sφ	54030 A	L42A	60581418	0.00			updated 26/11/22 Mangalore.
17/11/2022	AGYBML 2319	LT(1)	Sφ	2.5 10 10	EMCO (144)	2513479	2668		ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ		Sφ	54030 A	LT 1	98440752	0.000			updated 26/11/22
18/11/2022	H- 809	LT 1	1φ	5-10A	REMC	548091			ಗ್ರಾಹಕ ಕೊಠಡಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ನಿಲಗಡೆ	2ನೇ ಹಂತ 3/0 ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಮೇಲೆ ಎದುರು ರೀಡಿಂಗ್ 0.0000								2ನೇ 2800-00 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1422101002328 18/11/22 26/11/22 updated
18/11/2022	JUL-78	L12(ಎ)	1φ	2.5-5A	BHEL	975687	4108		ಗ್ರಾಹಕ ಕೊಠಡಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ನಿಲಗಡೆ.									P.O complete
19-11-2022	H-599	LT(ಎ)	1φ	2.5-10A	Havelly LT	594807	3515		ಗ್ರಾಹಕ ಕೊಠಡಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ನಿಲಗಡೆ.	ಕಿ.ಒ.ಎ.ವಿ.								updated 26/11/22 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ
20/11/22	H-1398	LT 2	1φ	5-30A	LT	41022511	3184		Permanent disconnection J.E. Instruction	Pullavarthy 1/0 Bannaganahalli Havelly 092 Society.			Sandesh Samanth Juvale					updated 26/11/22
20-11-22	HTP 565	LT 7	1φ	5-30A	LT	250030	00008		ಗ್ರಾಹಕ ಕೊಠಡಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ನಿಲಗಡೆ.	H R ಕ್ರಿಕೆಟ್ 30 ಕಾನ್ಡು ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ನಿಲಗಡೆ.								updated 26/11/22