



ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್

ಕಳಚಿದ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಜೋಡಣೆ

ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಮಾಡಿದ ಮಾಪಕಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ

56

ದಿನಾಂಕ	ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಥಾವರದ ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ಅಂಪೇರ್	ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರ				ಮಾಪಕ ತೆಗೆಯಲು ಕಾರಣಗಳು
					ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್	ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	
11/6/22	94068/KHL	LT-2	5	5-30A	LT	41093229	D.35156	No. 0.35156	Invisible
11/6/22	39984/DKHL	LT-2	5	5-30A	LT	40013119	793	793	MNR
2/6/22	80086/HB	LT	5	5-30A	LT	D705704	15790	15790	meter burnt out
2/6/22	97692/TL	LT	5	5-30A	LT	D705704	2898	2898	meter burnt out
24-06-22	HTP-539	LT	5	5030A	LT	00241450	2.352	2.352	ಶಾಶ್ವತ ಬದ್ಧತೆ ನಾಶಕ ದೋಷವಾಗಿ
24-06-22	HTP-493	LT	5	5-30A	LT	0967114	26156	26156	ಶಾಶ್ವತ ದೋಷ Issue ಮಾಡಿ BLGL-44235 TP meter Connection ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
24/06/22	BLGL-42								

ಫೇಸ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಂ. ದಿನಾಂಕ	ಜೋಡಿಸಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ		ಮಾಪಕ
					ಅಂಪೇರ್	ಸರಳ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	
5	5-30A	LT	98143720	0000	5-30A	LT	5-30A
5	5-30A	LT	98143713	0000	5-30A	LT	5-30A
5	5-30A	LT	1938615	0000	5-30A	LT	5-30A
5	5-30A	LT	1938616	0000	5-30A	LT	5-30A
5	5-30A	LT					
5	5-30A	LT					
5	5-30A	LT					