

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಗುರುನಿನ್ನಿ ೨೫೫೨೨ ೨೫೦ ಮಾರ್ತಾಪುರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.....KRPL-95.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ

ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ.....1022.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-.....21/1/23.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ

ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- LS

ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 240/87

ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-MA

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 1200

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

Mangalappa
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,

ತಗಡೂರು.