

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ KRPL- ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಿ/ಒ ಯೋಜನೆ ಬಿಲ್ಡರ್

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ..... KRPL-78.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ
ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ..... 798 ಡಿ.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:- 21/1/23.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.


ತಯಾರಿಕೆ :- 25

ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 210461

ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-20A

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 3035

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ


ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,

ತಗಡೂರು.