

## ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ..... ಹೋಮಸುಂದರ್ಯ, ..... ಕರ್ನಾಟಕ  
 ಇವರ ಗ್ರಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಅರ್.ಅರ್.ಸಂಖ್ಯೆ..... N.S.7L.4.816..... ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ  
 ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ..... 903/-..... ಗಳಿಧ್ಯ ದಿನಾಂಕ: - ..... 21/1/27..... ರಂದು ಸದಂ ಸ್ಥಾವರದ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ  
 ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಹಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- AT

ಮಾಪಕದ ಕ್ರಿಯೆ :- 42519088

ಮಾಪಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ : - 5-204

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ : - 2723

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ  
*Marymatha S*  
 ಶರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  
 ಚಾವಿನನಿ, ಕಾಮತ್ತು ಹಾ ಶಾಖೆ,  
 ತಗಡೂರು.