

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ..... G.M. .... ಗ್ರಹಂಗ್ರಂಥ..... S.D. G.M. .... ಉತ್ತರವಾಹಿ..... ಗ್ರಹಂಗ್ರಂಥ.....

ಇವರ ಗ್ರಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಅರ್.ಅರ್.ಸಂಖ್ಯೆ... NBTL 12498 ... ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ  
ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ..... ८८२५ ..... ಗುಳ್ಳದ್ವಾ ದಿನಾಂಕ: - ..... २.८.१२.२०.२२ ..... ರಂದು ಸದಂ ಸ್ಥಾವರದ  
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ಏದ್ಯೂತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿ, ಮಾಪಕದನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ  
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- LAT

ಮಾಪಕದ ಕ್ರಿಯೆ :- CD 0160893

ಮಾಪಕದ ಸಾಮಧ್ಯ : - 5-70A

ಅಂತಿಮ ರೇಖಿಂಗ್ : - 733"

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ  
Manjunatha S  
ಬೆಂಗಳೂರು(ವಿ),  
ಬಾವಿನನ್ನಿ, ಕಾಮತ್ತು ದಾಶಾಬೆ,  
ತಗಡೂರು.