

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿಮಾನ್ಯರ.....

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.....KKD 64.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ
ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ.....1125.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-.....26/12/21.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,

ತಯಾರಿಕೆ :- 197

ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 2879/78

ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5.20A

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 1286

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಕರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಚಾವಿನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,
ತಗಡೂರು.