

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕುಮಾರ್.....

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.....NSR 9176.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ
ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ.....1232/-.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-.....26/2/23.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ತಯಾರಿಕೆ :- LS
ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 00286331
ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-30A
ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 1620

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ
Mangamath
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,
ತಗಡೂರು.