

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿCAIRL, Sivas.....

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ...NGRL 3258.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ
ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ.....2233/-.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-.....3/11/22.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ,


ತಯಾರಿಕೆ :- LS

ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 20402711

ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-30A

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- 129

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ


ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,

ತಗಡೂರು.