

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿC.D.P.O.,ಆಫೀಸು.....

ಇವರ ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.....MLT 329/.....ರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ
ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ.....3426/-.....ಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-...03/10/2022.....ರಂದು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.


ತಯಾರಿಕೆ :- 10T

ಮಾಪಕದ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :- 30404691

ಮಾಪಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :- 5-20A

ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್ :- '14'

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ



ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ,

ತಗಡೂರು.