ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್

ಕಳಚಿದ ಮತ್ತು ಮನರ್ ಜೋಡಣೆ

C.E.S.C. MYSORE

ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಮಾಡಿದ ಮಾಪಕಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ

ದಿನಾಂಕ	ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಥಾವರದ ಮಾದರಿ	ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರ: ಫೇಸ್	ಆಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್	ಸ್ವೀಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಾಪಕ ತೆಗೆಯಲು ಕಾರಣಗಳು	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಫೇಸ್	ಕೊಡಿಸಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ: ಆಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	ಸೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಸ್ವೀಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
03/05/23	H 798	LT2	1Ø	5-30A	L&T	11384500	01341		as per Consumer Request permanent DISS	ಶಿಂಗಾದರ V.S.S.N ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸೊಸೈಟಿ									102/- Rec Bill Stop
03/05/23	H. 799	LT2	1Ø	2.5-10A	L&G	27012061	04136		as per Consumer Request permanent DISS	ಶಿಂಗಾದರ V.S.S.N ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸೊಸೈಟಿ									272/- Bill Stop
03/05/23	HTP664	LT4	1Ø	5-30A	L&G	CC041113	NV Display Problem		Display Problem	ಮೆಹಾಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ TP ಸೊಸೈಟಿಯವರದ್ದು	1Ø	5-30A	L&G	CD013749	01468				Cuttanmal Remachandrapath
04/05/23	HTP663	LT4	1Ø	5-30A	L&G	CC061563	00856		ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಟೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಟೇಬಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ	ಮೊದ್ದೇರಿ										Cuttanmal Remy
05/05/23	H-2	LT3	1Ø	5-30A	L&T	32800910	00557		Building under Construction T-P Meter Issue Temporary DISS	ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ SB ಕೋಡಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲು										
5/05/23	GNL-23808	LT2	1Ø	5to30A	L&T	95803910	470		ಅಳತೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಬಾಗಿಲು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ										
9/05/23	H-11425	LT(3)	3Ø	2.5-10A	L&G	04072646	04457		Mechanical meter Replacement		3Ø	5-30A	L&G	95803601	00000				Sindhu M.C. Sridhar P.

Scanned with OKEN Scanner