

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.)

ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,

ಜಾ.ವಿ.ಸಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು-570017

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:- 08172-233397



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY
SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka Undertaking)

Corporate Office, CESC, Mysore-570017

Web Site: www.cescmysore.org.

Email ID: acevighsn@gmail.com

Company Identity Number (CIN):-U40109KA2004SGC035177

ಹಾಸನ/ಸೆಸ್ಕ/ಜಾವ/ಸಿ/2022-23/30&S-3026

ದಿನಾಂಕ:- 19.10.2022

ರವರಿಗೆ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),

ಸೆಸ್ಕ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಹಾಸನ ಸೆಸ್ಕ ಜಾಗೃತದಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮಿಸ್‌ಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಕರಣದ

ವಿವರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಹಾಸನ ಸೆಸ್ಕ ಜಾಗೃತದಳದ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 210/2022 ದಿನಾಂಕ 18.10.2022.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 18.10.2022 ರಂದು ಜಾಗೃತದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಸಿಗಳಾದ ರಾಮ ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ ರವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: HL-5863 ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರವು ರಾಮ ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ LT-2 ಜಕಾತಿಯಲ್ಲಿ 0.1 ಕಿ.ವ್ಯಾ ಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸದರಿಯವರು ಎ.ಆರ್.ಡಾಬಾ ಹೋಟಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ LT-3 ಜಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯದೇ 01 ಕಿ.ವ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು LT-2 ಜಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಕಾತಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಿಗಮ/ಕಂಪನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 01 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಕಾತಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ತಪಸ್ಸಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ KERC ES & D ಕೋಡು ಸೇಕ್ಷನ್ 42 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಜಕಾತಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಹಿಂಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೀಡಿ ಇದರ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸದರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),

ಸೆಸ್ಕ ಜಾಗೃತದಳ, ಹಾಸನ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಸೆಸ್ಕ, ಕಾ&ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ.
2. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.

1. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾಗೃತರಳ, ಮೈಸೂರು.
2. ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮೈಸೂರು.
3. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಭಾಗ.
4. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.
5. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ.
6. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.

ಜಕಾತಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು

ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ- ೦೧/೦೨/೨೨

ದಿನಾಂಕ 18/09/22 ರಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಬಳಿ
A.R. ದೀಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ನಗರ/ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ,
 ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಬಸವ್ವ ನಿವಾಸಿಗಳ ರವರ
 ಗೃಹ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ/ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಾವರದ ವಿವರದ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ HL-5862 ರ
 ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿರುವ ಮಹಜರು.

ಈ ದಿವಸ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ಎ)/ಸ.ಇಂ(ಎ) ಆದ ನಾನು ಜಾಗೃತರಾದ
 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕೆಳ ಸಹಿದಾರರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು
 ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರವು L-2(ಬಿ/1) ಜಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವು ೦೧ ಕಿ.ವ್ಯಾ/ಹೆಚ್.ಪಿ
 ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜಕಾತಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗದೇ
 ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಹೊರೆಯು ----- ಕಿ.ವ್ಯಾ/ಹೆಚ್.ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ
 ಅವರಣದಲ್ಲಿ A.R. ದೀಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ/ಕಾರ್ಖಾನೆ/ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
 ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಯು ೦೧ ಕಿ.ವ್ಯಾ/ಹೆಚ್.ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 ಇದರಿಂದ L-2(ಬಿ/1) ಜಕಾತಿಯಿಂದ L-3 ಜಕಾತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು
 ಜಕಾತಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಗಮ/ಕಂಪನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
 ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾಪಕರ ವಿವರ:

ತಯಾರಿಕೆ	1/3 ಪೇಸ್	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೋಲ್ಟ್	ಆಂಪ್ಸ್	ಅಂತಿಮರೀಡಿಂಗ್ kwhನಲ್ಲಿ
<u>273</u>	<u>೦೧</u>	<u>4/07703</u>	<u>240</u>	<u>5-30</u>	<u>Not visible MNR</u>

ಹಿಂದಿನ 06 ತಿಂಗಳ ವಿವರ:

ಸಂಪರ್ಕಿತ ಹೊರೆಯ ವಿವರ:

ಕ್ರ.ಸಂ	ರೀಡಿಂಗ್ kwh	BMD kw ನಲ್ಲಿ	BPF
B-1			
B-2			
B-3			
B-4			
B-5			
B-6			

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ/ದೀಪಗಳ ವಿವರ	ಹೊರೆ
<u>೦೧</u>	<u>ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ</u>	<u>೦೧ K.W</u>

ಮುಂದುವರೆದಿದೆ..

ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಹೊರೆ
---ಶಿ.ವ್ಯಾ/ಹೆಚ್.ಪಿ. ಜಕಾತಿ ದುರುಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಹೊರೆಯು---೨೧
ಶಿ.ವ್ಯಾ/ಹೆಚ್.ಪಿ.ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಗೆ ನಿಗಮದ
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ಹಿಂಬಿಲ್ಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಇರುವಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ---15--- ಮೀಟರ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾವರದಚೆಕ್ ಬಂದಿ:-

ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ- ನಗರಾಧಿಕಾರಿ ಮನೆ
ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ- ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿ ಕೋಣೆ
ಉತ್ತರಕ್ಕೆ- ಹಾಸನ ನಗರ
ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ- ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆ

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮಹಜರ್‌ನ್ನು ಈ ದಿನ 12.30 PM ನಿಂದ 12.50 PM ವರೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬರೆಯಲಾಯಿತು.

ಷರಾ: ಕೆಳಕಂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವ
ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಡಿತ
ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯೂನತೆ:ಜಕಾತಿದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಕ್ರಮ:ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆವೆ.

ತಪಾಸಣಾ ತಂಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು



ನನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮ


ಎಇಇ(ಎ)/ಎಇಇ(ಎ)

ಸೆಸ್ಸು ಜಾಗೃತದಳ, ಚಾವಿರನಿಹಿ ಹಾಸನ.

ಓದಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ

Prasanna U.

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್
18/05/2020
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಮೇಲಣ್ಣ.